



编号: 0802-2021

不符合项报告

企业名称:	四川方鑫达测绘有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 刘福芝	
不符合事实描述: 抽查计量器具名称: 水准仪, 型号: DSZ1, 管理编号: FXD-03, 校准日期: 2021 年 7 月 26 日, 证书编号: ZD202107260866, 无计量合格确认状态标识, 不符合 GB/T19022 标准 6.2.4 条款要求。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022 标准 6.2.4 条款要求 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√__; 审核员(签名) 胡琳 陪同人员(签名) 刘福芝 企业部门代表(签名) 李译 日期: 2021.8.6			
纠正措施: 立即检查所有测量设备的计量确认标识, 对不符合要求的立即整改。 企业部门代表签名: 李译 审核员签名: 胡琳 2021.8.6			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: 胡琳 日期:			

可另附页