



编号: 0163-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	青岛佳明测控科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 张连君	
不符合事实描述: 查质量部出厂编号 119603067, 型号规格为 AN9613XW 的“接地导通电阻测试仪”, 校准日期: 2021 年 03 月 11 日, 证书编号为 ST202103019855。查校准证书上的“本次校准使用的主要计量标准器具”--接地导通电阻检定装置的“计量特性”一栏信息与企业提供的计量确认验证表中的信息不相符。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.1 计量确认</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>张连君</u> 陪同人员(签名) <u>张连君</u> 企业部门代表(签名) <u>张连君</u> 日期: 2021 年 8 月 17 日			
纠正措施: 1. 立即对接地导通电阻测试仪校准证书进行查验、更正, 如不能更正, 与检测机构联系, 重新校准。 2. 对其它计量器具检查, 举一反三, 查漏补缺, 加强管控。 企业部门代表签名: <u>张连君</u> 审核员签名: <u>张连君</u>			
纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日			

可另附页