



不符合项报告

0103-2020-2021

企业名称:	徐州徐工施维英机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量保证部		陪同人员: 王春	
不符合事实描述: 查: 结构分厂对置式落地铣镗加工中心配置的西门子 840D 加工测量软件未识别。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003/ISO10012: 2003 6.2.2 测量软件要求</u> 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>张新侠</u> 陪同人员(签名) <u>王春</u> 企业部门代表(签名) <u>张新侠</u> 日期: 2021.9.28			
纠正措施: 1. 将对置式落地铣镗加工中心的配置的西门子 840D 加工测量软件予以识别并纳入测量软件管理明细表; 2. 举一反三排查各类生产设备带有的测量软件情况, 逐一排查, 纳入管理。 企业部门代表签名: <u>张新侠</u> 审核员签名: <u>张新侠</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴李平</u> 日期: 2021.9.28			

可另附页

