



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2017-2019

测量设备名称	管 理 类 别	设备编号	准确度等级	确认间隔	溯源性检查			过程计量要求	验证结果	状态标识	测量环境
					校准/检定机构	校准/检定日期	校准/检定结果				
水准仪	A	384690	$\pm 1.5\text{mm}/\text{km}$	12月	北京国际联合认证有限公司 计量技术研究所	2019.02.21	校准合格	(0-60)m/ $\pm 20\text{mm}/\text{km}$	合格	—	常温
全站仪	A	1890440	1"	12月	" "	2019.9.9	校准合格	(0-360°) 15"	合格	—	常温
全站仪	A	268141	2"	12月	上海同太	2019.4.3	校准合格	(0-360°) 15"	合格	—	常温
水准仪	A	2034753	(0-60)m/ $\pm 3\text{mm}/\text{km}$	12月	武汉江夏中泰检测 计量技术研究所	2019.10.24	合格	(0-60)m/ $\pm 20\text{mm}/\text{km}$	合格	—	常温
审核综合意见: (设备台账、确认状态标识、使用的环境条件是否符合要求及设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求即满足顾客要求?) 公司自校准项目另填写“自校准项目的计量确认检查表”, 以上信息符合要求, 该公司无自校项目。											

审核部门: 技术中心

审核员: 张亚华

审核日期: 2019 年 11 月 21 日



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2017-2019

测量设备名称	管 理 类 别	设备编号	准确度 等级	确认 间隔	溯源性检查			过程计量 要求	验证结果	状态 标识	测量 环境
					校准/检定机构	校准/检定日期	校准/检定结果				
全站仪	A	2311463	Ⅱ级	12月	武汉地测院 测绘测量队	2019.10.23	合格	2"	合格	有	常温
水准仪	A	Y003617	3级	12月	" "	2019.10.24	合格	±3mm/km	合格	有	常温
水准仪	A	L034753	3级	12月	" "	2019.10.24	合格	±3mm/km	合格	有	常温

审核综合意见: (设备台账、确认状态标识、使用的环境条件是否符合要求及设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求即满足顾客要求?) 公司自校准项目另填写“自校准项目的计量确认检查表”,

以上信息符合要求. 该部门无自校项目。

审核部门: 武汉北湖污水处理厂项目部 审核员: 张玉华

审核日期: 2019 年 11 月 21 日