



编号: 0123-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	梅河口市兴业精密钢管有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	周立东
不符合事实描述: 企业测量过程控制表中, 项目泵筒检验, 泵筒外径 $\phi 69.25 \pm 0.25$ 检验使用的用标卡尺 (0-300) mm, 没有进行计量确认, 不符合 GB/T19022-2003 条款 7.1 计量确认。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 条款 7.1 计量确认 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>王磊</u> 陪同人员(签名) <u>周立东</u> 企业部门代表(签名) <u>宋兰华</u> 日期: 2021.9.23			
纠正措施: 因相关人员对测量体系文件不理解, 实际工作中, 应加强学习, 认真履行和查看公司测量设备管理目录, 对未进行计量确认的游标卡尺补充计量确认记录。 企业部门代表签名: <u>宋兰华</u> 审核员签名: <u>王磊</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改, 符合要求, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>王磊</u> 日期: 2021.9.23			

可另附页