

# 不符合项报告

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
审核领域及	■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系:初次认证第 (二) 阶段
受审核方	北京元茂汽车修理厂
受审核部门	雅城部 陪同人员 张东城.
不符合事实描	能换铁型温和测量波备"游旅行尽、朱天"进行
极维	一般追船相关证据
上述事实不符	安合: O GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 人条款  GB/T 50430-2017 标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
不符合性质:	□严重
审核员: 16	3 才成が   <sub>車核组长</sub> : 子がが   受車核方代表: ) 日 期: 2019、11.76 日 期:
纠正措施验证	(包括验证的主要内容和结果)
	the in Water
	极难极着。

审核员: 大地が

日期: 2019.11.28

#### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:			
INC NOT			
监视测量设备未送检			
纠正情况:			
<b>纠止情况:</b>			
安排人送检			
原因分析:			
质量管理体系 7.1.5 条款及计量法培训不到位,导致未送检			
纠正措施:			
组织相关人员进行培训			
预定完成日期: 2019 年 12 月底前			
举一反三检查情况:			
检查质量管理体系其他环节是否有类似事件,经检查,无类似不符合发生			
受审核方纠正措施有效性的验证:			
纠正措施有效			
<b>验证人:</b> 张志明 日期: 2019 年 11 月 28 日			

受审核方代表: 张志明 日期: 2019 年 11 月 28 日

#### 培训实施记录

			<i>y</i> 1 <i>y</i> 1 <i>y</i> 2	OR-	7. 1. 2-03	
培训时间	2019.11.2	培训地点	公司办公室	培训老师	张志明	
培训参 加人员	各部门负责人及相关人员					
培训内容	:					
<b>兵</b> 見	<b>从</b> 石刀15	タもない見		·ш		
质量管理体系 7.1.5 条款及计量法内容及运用						
培训及考	核结果记录	:				
培训结束进行了口头考核,参加人员基本掌握了培训要求						
评价人:	小文 ⊪位		时间: 201	0 11 28		
VI VI /\•			нјјнј: ZUI	. 7.11.20		



口

d.

ij,

## - 深圳华科计量检测技术有限公司 lac MRA CNAS Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION **CNAS L8465** 

CALIBRATION CERTIFICATE

共 页, of Page

证书编号: Certificate No.

HK06191186001

委托方: Client

北京元茂汽车修理厂

委托方地址:

北京市海淀区什坊院甲1号

仪器名称: Description

Address

游标卡尺

型号/规格: Model/Type

 $(0\sim150)\,\mathrm{mm}$ 

制造商:

Manufacturer

出厂编号:

Serial No.

管理编号: Asset No.

YM-001

校准日期: Calibration Date. 2019

年

日 D

准: Calibrated by

Inspected by

发证单位(专用章) Issued By (Stamp)

Approved by

地址:广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518101

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web):Http://www.hk-17.com

电子邮件 (E mail) : szhkjl@sina.com





### 深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

### 证书 校准

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页,共 of Page

证书编号: Certificate No.	HK06191186002					
委托方: Client	北京元茂汽车修理厂					
委托方地址: Address	北京市海淀区什坊院甲1号					
仪器名称: Description	钢卷尺					
型号/规格: Model/Type	5m 5m					
制 造 商: Manufacturer	Sisi Versi Versi Versi					
出厂编号: Serial No.						
管理编号: Asset No.	YM-002					
校准日期: Calibration Date.	2019 年 11 月 28 日 Y M D					
校 准: Calibrated by	并列学					
核 验: Inspected by	を形子 发证单位 (专用章) Issued By (Stamp)					
批准:	江特後					

地址:广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

四址(Web):Http://www.hk-17.com

电子邮件(E-mail); szhkjl@sina.com

