



编号: 0283-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队	不符合报告编号:	01
受审核部门: 测绘院		陪同人员: 赵航宇	
不符合事实描述: 查测绘院测量设备编号为 4950409650 的“GPS 接收机”已粘贴封存标识, 封存日期为 2021 年 2 月 25 日, 查“测量设备封存申请表”上的封存原因为长期不用, 查《测量设备台账》中该设备使用状态为“在用”, 台账管理状态信息与实际管理状态不相符。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>鞠录新</u> 陪同人员(签名) <u>赵航宇</u> 企业部门代表(签名) <u>司华章</u> 日期: 2021 年 10 月 26 日			
纠正措施: 1、及时将《测量设备台账》中该设备管理状态信息进行更正, 实际管理状态相符。 2、举一反三进行查找, 发现类似问题一并整改完成。 企业部门代表签名: <u>司华章</u> 审核员签名: <u>鞠录新</u> 纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录新</u> 日期: 2021 年 10 月 26 日			

可另附页