



编号: 1008-2021

不符合项报告

企业名称:	福建哈德仪表有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量技术部	陪同人员:	秦卫良
<p>不符合事实描述:</p> <p>在生产车间正在使用的编号为 1605960 规格 Micro 575 的三坐标测量机没有纳入测量设备台账中进行管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”的规定的要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>/</u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>张龙光</u> 陪同人员(签名) <u>秦卫良</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>秦卫良</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021.10.5</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1、将正在使用的编号为 1605960 规格 Micro 575 的三坐标测量机纳入测量设备台账。</p> <p>2、检查在用的计量器具没有发现未列入台账的情况, 对有关人员进行培训防止类似问题再次发生。</p> <p>企业部门代表签名: <u>秦卫良</u> 审核员签名: <u>张龙光</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>经验证, 纠正措施有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>张龙光</u> 日期: 2021.10.5</p>			

可另附页