



编号: 1003-2021

不符合项报告

企业名称:	芜湖金牛电气股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产设备部		陪同人员: 培刚	
不符合事实描述: 查变压器车间生产现场真空注油设备上编号 15L1890 真空表无计量确认标识, 经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性; 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) 孙永波 陪同人员(签名) 培刚 企业部门代表(签名) 鲁成 日期: 2021.10.12			
纠正措施: 立即将表报检! 对类似问题举一反三对发现类似问题立即整改! 企业部门代表签名: 鲁成 审核员签名: 孙永波 纠正措施完成情况: 全部整改合格并反馈可研。 审核组代表签名: 孙永波 日期: 2021.10.12.			

可另附页