



编号: 1006-2021

不符合项报告

企业名称:	深圳市安车检测股份有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 生产部		陪同人员: 张程	
不符合事实描述: 查生产部现场储气罐上 (0-1.6) MPa 的压力表未粘贴计量确认状态标识, 经确认到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>张程</u> 企业部门代表(签名) <u>卢娜</u> 日期: 2021 年 10 月 29 日			
纠正措施: 立即将该储气罐上的压力表进行送检, 并举一反三 发现问题立即整改。 企业部门代表签名: <u>卢娜</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 全部问题的纠正措施已落实。 审核组代表签名: <u>李永刚</u> 日期: 2021 年 10 月 29 日			