



编号: 0219-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	山东环海塑业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	实验室	陪同人员:	李娟
不符合事实描述: 查采购部, 未提供出对校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。 不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>刘爱军</u> 陪同人员(签名) <u>李娟</u> 企业部门代表(签名) <u>袁国涛</u> 日期: 2021 年 10 月 24 日			
纠正措施: 1. 立即对“深圳新广行检测技术有限公司”进行供方评价。 2. 举一反三, 查看若有类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>袁国涛</u> 审核员签名: <u>刘爱军</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘爱军</u> 日期: <u>2021 年 10 月 24 日</u>			

可另附页