



编号: 0274-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	天津赛恩能源技术股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	品技部	陪同人员:	郭飞
不符合事实描述: 品技部提供的“IC 卡水表出厂检验记录单”检验日期 2021.11.23, 记录中未标注产品检验所依据的标准。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>郭飞</u> 企业部门代表(签名) <u>杨敬</u> 日期: 2021. 11. 24			
纠正措施: 1、按要求对“IC 卡水表出厂检验记录单”中所依据的检验标准 JJG162-2919《饮用冷水水表》描述。 2、对企业所有的测量过程记录进行排查, 并做好确认, 保存测量过程记录。以追溯。 3、组织对相关人员对该条款进行培训。 企业部门代表签名: <u>杨敬</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 11. 24			

可另附页