



编号: 1073-2021

不符合项报告


企业名称:	佛山市三水乐福米业有限公司	不符合报告编号:	2021102401
受审核部门: 质检部		陪同人员: 梁明样	
不符合事实描述: 抽查大米水分测定过程的《测量过程核查控制图》, 表格编号 JR7.7/04。测量参数为写成“瓷泥水分”, 与测量过程名称为大米水分测定过程不符。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 7.2.4</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合<u>√</u>; 审核员(签名) <u>喻荣秋</u> 陪同人员(签名) <u>梁明样</u> 企业部门代表(签名) <u>梁明样</u> 日期: 2021 年 10 月 24 日 纠正措施: <u>未按实际情况填写该过程记录, 重新按实际情况进行修改, 检查其他过程记录是否有类似问题, 如有及时予以纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>梁明样</u> 审核员签名: <u>喻荣秋</u> 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>杨冰</u> 日期: _____			

可另附页



扫描全能王 创建

$\bar{x}$ - s 图



制表: 叶敏锋 2021.10.25 审核/日期: 梁明样 2021.10.25

说明: 本记录由关键测量过程所在部门检测人员填写, 一式两份, 一份存档, 一份交质检部。保存期限为2年。

梁明样



扫描全能王 创建