



编号: 0093-2019-2021

不符合项报告

企业名称: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司不符合报告编号: 02	
企业下属部门: 铸轧一分厂陪同人员: 贡承玉	
不符合事实描述: 查: 现场铸一分厂空压站多个压力储罐上的压力表计量确认标识模糊不清。	
不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识	
不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ;	
审核员(签名) <u>汪宁艺</u> 陪同人员(签名) <u>贡承玉</u>	
企业部门代表(签名) <u>周继荣</u> 日期: 2021 年 11 月 3 日	
纠正措施: <u>对现场压力表计量确认标识进行检查确认并粘贴标识</u> <u>同时对分厂所有测量设备检查确认, 发现问题立即整改。</u>	
企业部门代表签名: <u>周继荣</u>	审核员签名: <u>李亮</u>
纠正措施完成情况: <u>主审判定为纠正措施可行。</u>	
审核组代表签名: <u>李亮</u>	日期: <u>2021.11.3</u>

可另附页