编号：1044-2021-2022

# 不符合项报告

| 企业名称： | 北京清环宜境技术有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
|---|---|---|---|
| 受审核部门：　质量部 | | 陪同人员：和家乐 | |

不符合事实描述：

查企业《测量设备台账》，台账缺少测量设备出厂编号、使用（安装）地点等基本管理内容，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。属于次要不符合项。

不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___；

审核员(签名) 张云扬　　陪同人员(签名) 和家乐

企业部门代表（签名）刘金华

日期:2022、9、6

纠正措施:

修订了企业《测量设备台账》，增加了测量设备出厂编号、使用（安装）地点、设备分类等相关管理内容。

企业部门代表签名: 刘金华　　审核员签名: 张云扬

纠正措施完成情况:

纠正措施可行。整改已完成。

审核组代表签名: 张云扬　　日期:2022、9、6

可另附页