



编号: 0177-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市三水至丰纸品制造有限公司	不符合报告编号:	20221121
受审核部门: 生产部		陪同人员: 关颖仪	
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场检查发现编号为 ZF-品控-表 13 的流量积算仪的状态标识已掉落, 设备状态不受控。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.4 标识</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>何松明</u> 陪同人员(签名) <u>关颖仪</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>陈永胜</u></p> <p>日期: 2022 年 11 月 21 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p><u>流量积算仪重新粘贴校准标识, 并检查其他测量设备是否存在同类问题, 如有-一并整改。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>陈永胜</u> 审核员签名: <u>何松明</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>纠正措施可行。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>杨淑娟</u> 日期: <u>2022.11.21</u></p>			

可另附页