



编号: 0321-2021

### 不符合项报告 ✓

企业名称: 西安奥益达石油技术开发有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 生产技术部	陪同人员: 李存利
<p>不符合事实描述:</p> <p>在生产技术部现场检查时发现型号为 FLY1086、, 编号 20181006 的三坐标测量仪, 使用的校准证书, 未对证书进行确认。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022 标准 7.1.1 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_✓_;</p> <p>审核员(签名) <u>曹巧勤</u> 陪同人员(签名) <u>李存利</u> .</p> <p>企业部门代表(签名) <u>李存利</u> .</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021、04、20</p>	
<p>纠正措施:</p> <p style="text-align: center;">立即对该证书进行确认, 举一反三, 对其它证书进行排查。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李存利</u> .</p> <p>审核员签名: <u>曹巧勤</u> 日期: 2021、04、20</p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">措施有效, 同意关闭</p> <p>审核组代表签名: <u>李俊</u> 日期: <u>2021.4.20</u> .</p>	

可另附页