



编号: 0682-2021

不符合项报告

企业名称:	安徽兴安电气设备股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	高伟
<p>不符合事实描述: 现场查: 编号 4520 耐电压测试仪未贴计量确认合格标识。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u></p> <p>审核员(签名) <u>张超群</u> 陪同人员(签名) <u>高伟</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张超群</u> 日期: 2021. 7. 6.</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 质检人员立即将计量确认合格标识张贴到编号为 4520 耐电压测试仪上。</p> <p>2. 举一反三, 立即自查其它测量设备是否有未贴计量确认合格标识的情况, 如有, 立即进行整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>张超群</u> 审核员签名: <u>张超群</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>企业制定的整改措施已落实, 验证有效。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>张超群</u> 日期: 2021. 7. 6.</p>			

可另附页